

# John Deere, 1270 8w - Skördare Komatsu - Inspection report

## Bilder



## Information

Märke: **John Deere**  
Modell: **1270 G**  
Timmar vid inleverans: **9864**  
Uppställningsplats: **Frösön**

Tillverkningsår: **2020**  
Serienummer: **1WJ1270GKKL004719**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2020**

## Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Fördelningslåda: **Normal**  
Lack: **Klarlack**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Bra**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Huv/plåtar: **OK**  
Hydrostat: **OK**

## Däck

Vänster fram fram: **80%**  
Vänster fram bak: **80%**  
Vänster bak fram: **80%**  
Vänster bak bak : **80%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **700x26,5**

Höger fram fram: **80%**  
Höger fram bak : **80%**  
Höger bak fram: **80%**  
Höger bak bak : **80%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **700x26,5**



## Diesel Motor

Motor: **OK**  
Värmslinga i hydraultank: **Ja**  
Bränslepåfyllningspump: **Ja**  
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Normal**  
Elsystem: **Bra**  
Adblue: **Fungerar**

## Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Kranventil: **Normal**  
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Pump: **Bra**  
Hydraulolja: **Bio**

## Hytt

Stol Typ: **7000 BeGe**  
Kranspakar: **Bra**  
Kontrollsystem: **Timbermatic**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Nej**  
Solgardiner: **Normal**  
Radio: **Smart radio**  
Dataklave: **500 mm**  
Instruktionsbok: **Ja**

Stol Skick: **Bra**  
Kranspakar: **Mini**  
Driftsuppförning: **Ja**  
Rutor: **Bra**  
Aircondition: **Bra**  
Plattform: **OK**  
Servicestege: **Saknas**  
Backkamera: **Normal**  
Maskinpärm: **Ja**

Reservdelsbok: **Ja**



---

### Kran

Kran: **Bra**  
Armsystem: **Bra**  
Rotator: **Bra**  
Krandämp: **Ja**

Längd (m): **10**  
Vridhus: **Normal**  
Kranbelysning: **Ja**  
Svängenhet: **OK**

---

### Aggregat

Fabrikat: **John Deere**  
År: **2020**  
Skick: **OK**  
Flertrådshantering: **Ja**  
Skick: **Bra**  
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **H414**  
Timmar: **9864**  
Täthet: **OK**  
Knivar: **Bra**  
Färgmärkning: **Ja**  
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



---

### Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**  
Skick: **80%**  
Typ: **Dragande OF**

Typ: **Dragande OF**  
Band bak fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**  
Skick: **80%**

---

### Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**