

# Ponsse, Scorpion King - Skördare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Ponsse**  
Modell: **Scorpion King**  
Timmar vid inleverans: **11798**  
Uppställningsplats: **Tvärålund**

Tillverkningsår: **2018**  
Serienummer: **10684**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2018**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Styrel: **OK**  
Huv/plåtar: **OK**  
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Bra**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Fördelningslåda: **Bra**  
Lack: **Bra**  
Tiltplatta: **Bra Skick**

### Däck

Vänster fram fram: **90%**  
Vänster fram bak: **90%**  
Vänster bak fram: **90%**  
Vänster bak bak : **90%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **710x26,5**

Höger fram fram: **90%**  
Höger fram bak : **90%**  
Höger bak fram: **90%**  
Höger bak bak : **90%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

### Diesel Motor

Kylsystem: **Bra**  
Elsystem: **Bra**  
Adblue: **Fungerar**

Värmslinga i hydraultank: **Nej**  
Bränslepåfyllningspump: **Nej**  
Dieselvärmare: **Bra**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**  
Kranventil: **Bra**

Pump: **Bra**  
Hydraulolja: **Bio**

### Hytt

Stol Skick: **Bra**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Ja**  
Aircondition: **Bra**  
Plattform: **OK**  
Servicestege: **OK**  
Backkamera: **Bra**  
Maskinpärm: **Ja**

Kranspakar: **Bra**  
GIS System: **GPS mottagare finns**  
Rutor: **Bra**  
Torkare: **Fram**  
Solgardiner: **Bra**  
Radio: **Radio**  
Dataklave: **500 mm**  
Instruktionsbok: **Ja**  
Reservdelsbok: **Ja**

### Kran

Kran: **Bra**  
Armsystem: **Bra**

Längd (m): **10**  
Vridhus: **Bra**

Länk: **Dubbelbromsad, Bra**  
Kranbelysning: **Ja**  
Svängenhet: **OK**

Rotator: **Bra**  
Krandämp: **Nej**

### Aggregat

---

Fabrikat: **Ponsse**  
År: **2018**  
Skick: **OK**  
Flerträdshantering: **Nej**  
Matarvalsar: **Piggvalsar**  
Färgmärkning: **Ja**  
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **H7**  
Timmar: **11798**  
Täthet: **OK**  
Knivar: **Normal**  
Skick: **Normal**  
Stubbehandling: **Nej**

### Extra Utrustning

---

Band fram fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**  
Band bak fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**

Skick: **70%**  
Skick: **70%**

### Total Bedömning Skick

---

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**